

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

S2B и S3B очень простые в использовании 1-фазные промышленные пылесосы для стружки, оптимально подходящие для использования в металлообрабатывающей промышленности, для сбора металлической стружки, смешанной с маслами/охлаждающими жидкостями. Версия FM рекомендована для сбора мелкодисперсной пыли в сегменте B&C.

S2B оснащен 2 независимыми байпасными моторами и доступен в версии с 50-л контейнером. Модель S3B оснащена 3 независимыми байпасными моторами с контейнерами 50 л и 100 л. Обе модели имеют металлическую конструкцию. Ручной фильтр-шейкер обеспечивает высокую эффективность фильтрующих элементов, а система опустошения контейнера позволяет производить его опустошение, не затрагивая другие системы промышленного пылесоса для стружки.

- 2 или 3 независимых байпасных мотора
- Фильтр L или M-класса
- Компактность
- Прочность и надежность
- Портативность
- Удобство передвижения
- Рычаг опустошения контейнера
- Колесики и ручка на контейнере
- Ручной фильтр-шейкер в комплекте
- Лакокрасочное покрытие на основе эпоксидных смол Нера-фильтр (опция)
- Контроль уровня собираемой жидкости

• Standard equipment

• Standard equipment



Picture shown may not represent model quoted

Model	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
Ref. no.	4010500033	4010500035	4010500037

### PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система циклон			
Модели для с к			
Индикатор подключения к сети	•	•	•
Нера фильтр до турбины			
Бак 100 литров			
Предохранитель для жидкостей			
Фильтр класса м		•	
Бак 50 литров	•	•	•
Основной фильтр помех			
Решетка и клапан			
Пластиковый мешок			
Система Longorac			



## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Model	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
Ref. no.	4010500039	4010500041	4010500115

## PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система циклон			
Модели для с к			
Индикатор подключения к сети	•	•	•
Нера фильтр до турбины			•
Бак 100 литров	•	•	
Предохранитель для жидкостей			
Фильтр класса м		•	•
Бак 50 литров			•
Основной фильтр помех			
Решетка и клапан			
Пластиковый мешок			
Система Longoras			•







Technical specifications	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
Напряжение (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60
Класс защиты ip	43	43	43
Класс изоляции	I	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	2	2	3
Поток воздуха (м3/ч-л/мин)	330 - 5500	330 - 5500	486 - 8100
Макс. вакуум (кПа - мбар)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Уровень шума (дБ(А))	74	74	75
Объем контейнера (л)	50	50	50
Площадь гл. фильтра (см²)	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Габариты д х ш х в (мм)	795x600x1275	795x600x1275	795x600x1275
Вес (кг)	64	64	67



2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Technical specifications	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
Напряжение (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60
Класс защиты ip	43	43	43
Класс изоляции	I	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	3	3	3
Поток воздуха (м <sup>3</sup> /ч-л/мин)	486 - 8100	486 - 8100	486 - 8100
Макс. вакуум (кПа - мбар)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Уровень шума (дБ(A))	75	75	75
Объем контейнера (л)	100	100	Longopac
Площадь гл. фильтра (см <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Габариты д х ш х в (мм)	795x600x1570	795x600x1570	795x600x1570
Вес (кг)	70	70	67

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
<b>Щелевая насадка</b>						
	FLAT LANCE D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	FLAT LANCE D40 ZINC PLT.	Z7 21027	1	○	○	○
	FLAT LANCE D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	FLAT LANCE D50 ZINC PLT.	Z7 21026	1	○	○	○
	FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○	○
	FLAT LANCE D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○	○













## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки













Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D40 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22088	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D40 FE COMPLETE DIAL	Z7 22024	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○	○	○
	FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○	○	○
	FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D40 FE	Z7 22033	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	○	○
Шланги к пылесосам						















## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
 AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○	○	○
 AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	○	○	○
 AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	○	○	○
 FLEX HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22360	1	○	○	○
 FLEX HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22361	1	○	○	○
 HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1	○	○	○
 HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○	○
 POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○	○
 POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○	○	○
 POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	○	○	○
 STEEL HOSE D70/D50 MT3 RED. AND FITTING	Z7 22379	1	○	○	○
 TUBE D40 AIR MT.3 + SLEEVES COMP.WITH	Z7 22049	1	○	○	○











## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
 TUBE D40 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22150	1	○	○	○
 TUBE D40 RUBBER MT.3	Z7 24005	1	○	○	○
 TUBE D50 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22062	1	○	○	○
 TUBE D50 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22151	1	○	○	○
 TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○	○	○
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○	○
 TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40	Z7 24031	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>					
 BENT CONNECTION D40 INOX	Z7 21033	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки













Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	CONNECTION JOINT D40 INOX	Z7 22240	1	○	○	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	0	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	REDUCER D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REG.REDUCER D70/50 INOX COMPLETE	Z7 22236	0	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	AUTOBUS SUCKER D50 200 AL. COMPLETE	Z7 22170	1	○	○	○
	BRUSH D40 MM220 30 COMPLETE	Z7 22193	1	○	○	○
	BRUSH D40 MM220 90 COMPLETE	Z7 22042	1	○	○	○
	BRUSH D40 MM300 30 COMPLETE	Z7 22194	1	○	○	○
	BRUSH D40 MM300 90 COMPLETE	Z7 22043	1	○	○	○
	BRUSH D40 MM400 30 COMPLETE	Z7 22195	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
 BRUSH D40 MM400 90 COMPLETE	Z7 22044	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM300 30 COMPLETE	Z7 22197	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM300 90 COMPLETE	Z7 22039	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM400 30 COMPLETE	Z7 22198	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM400 90 COMPLETE	Z7 22040	1	○	○	○
 MOB.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22147	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22174	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22138	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22175	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22137	1	○	○	○














## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	MOB.SUCKER STRIP D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22148	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22171	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22030	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	○	○
	MOBILE SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22029	1	○	○	○
	SUCKER D40 MM400 ALUMINIUM	Z7 22031	1	○	○	○
	SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	○	○
	SUCKER X FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○	○
	SUCKER X FURNACES D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	BENT CONNECTION D40 FE	Z7 21013	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○











## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

	Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	BENT CONNECTION D50/40 Z.PLT.	Z7 22015	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D40 FE	Z7 21004	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 FE	Z7 21002	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D70 FE	Z7 21000	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	0	○	○	○
	CONNECTION TUBE D70 STEEL	Z7 21001	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REGULAT. D70 COMPLETE	Z7 22113	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D40 FE COMPLETE	Z7 22186	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D50 FE COMPLETE	Z7 22187	1	○	○	○












## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	REDUCER D70/40 FE	Z7 22002	1	○	○	○
	REDUCER IRON D70/50	Z7 22001	1	○	○	○
	REDUCER REGULATION D70/50 COMPLETE	Z7 22162	1	○	○	○
	REDUCER REGULATION D.70/40 COMPLETE	Z7 22164	1	○	○	○
<b>Коническая насадка</b>						
	CONIC END D40/50/20 COMPLETE	Z7 22142	1	○	○	○
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○	○	○
	CONIC TUBE D40 RUBBER	Z7 21011	1	○	○	○
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
	CONIC TUBE D50 RUBBER	Z7 21010	1	○	○	○
	CONIC TUBE D70 RUBBER	Z7 21009	1	○	○	○
<b>Другое</b>						
	BRACKET EMPTYING BELT D460 COMPLETE	Z5 36074	1	○	○	○
	EMPTYING BELT D460 COMPLETE	Z5 36073	1	○	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○






## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	KIT MECANICAL FLOAT S3B SS	4056000519	1			
	TRIM BASKET KIT D460 L100	40000915	1	○	○	○
<b>Набор аксессуаров</b>						
	ANTIOIL KIT OF ACC D50 MACH+FLOOR	4072400195	1	○	○	○
	KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	Z7 24156	1	○	○	○
	KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для влажной уборки</b>						
	LIQ.SUCKER D40 MM500 FE COMPLETE	Z7 22168	1	○	○	○
	LIQ.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22167	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○	○
<b>В сборе</b>						
	GRID AND VALVE D460 FE COMPLETE	Z5 60034	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○	○	○
	EXTENSION D40 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22008	1	○	○	○



## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	EXTENSION D40 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22007	1	○	○	○
	EXTENSION D40 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22006	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
	HANDGRIP D40 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22026	1	○	○	○
	HANDGRIP D40 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22121	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22122	1	○	○	○
<b>Насадка для чистки труб</b>						
	CURVED BRUSH FOR PIPES D40/100 FE COMPL	Z7 22132	1	○	○	○
	CURVED BRUSH FOR PIPES D50/100 FE COMPL	Z7 22131	1	○	○	○
<b>Насадка</b>						

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○	○
	PACK10 RUBBERS FIX.NOZZLE MM600-700	Z8 20297	1	○	○	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. MM.400	Z8 23040	1	○	○	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. MM.500	Z8 23041	1	○	○	○
	PACK OF 10 RUBBERS 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
<b>Фильтры</b>						
	ABSOLUTE FILTER KIT M.125/1216	Z5 60357	1	○	○	○
	KIT STAR FILTER D460 L CLASS	40000338	1	○	○	○
<b>Опция</b>						
	BRACKET FOR CONTAINER LIFT MODELS	4056000394	1	○	○	○
	REMOVABLE CYCLONE D460 FE COMPLETE BIG	Z5 60109	1	○	○	○
<b>Круглая щетка - насадка</b>						
	PAINTBRUSH D50/100 BRISTLES COMPLETE	Z7 22047	1	○	○	○
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
<b>Фиксированная насадка для пылесоса</b>						
	KIT FIX NOZZLE MM600 M.S2-S3	4056000487	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
<b>Щелевая насадка</b>						
	FLAT LANCE D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	FLAT LANCE D40 ZINC PLT.	Z7 21027	1	○	○	○



## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки













Accessories	Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
 FLAT LANCE D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
 FLAT LANCE D50 ZINC PLT.	Z7 21026	1	○	○	○
 FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○	○
 FLAT LANCE D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○	○
 FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	1	○	○	○
 FLAT LANCE DIAL D40 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22088	1	○	○	○
 FLAT LANCE DIAL D40 FE COMPLETE DIAL	Z7 22024	1	○	○	○
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○	○	○
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMPLETE DIAL	Z7 22023	1	○	○	○
 FLAT LANCE FITTING D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
 SCRAPING SUCKER D40 FE	Z7 22033	1	○	○	○
 SCRAPING SUCKER D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки












Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	SCRAPING SUCKER D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	SCRAPING SUCKER D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○
	SUCKER RUBBER MM120 GREY	Z7 21030	1	○	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>						
	AIR HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22362	1	○	○	○
	AIR HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22363	1	○	○	○
	AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	○	○	○
	FLEX HOSE D40MT5+SLEEVES	Z7 22360	1	○	○	○
	FLEX HOSE D50MT5+SLEEVES	Z7 22361	1	○	○	○
	HOSE ANT. ANTIOIL MT3 D50	Z7 24003	1	○	○	○
	HOSED40 POLYURETHAN MT3+SLEEVE	Z7 22297	1	○	○	○
	POL HOSE D40 MT5+SLEEVES	Z7 22365	1	○	○	○



## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
 POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○	○	○
 POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	○	○	○
 STEEL HOSE D70/D50 MT3 RED. AND FITTING	Z7 22379	1	○	○	○
 TUBE D40 AIR MT.3 + SLEEVES COMP.WITH	Z7 22049	1	○	○	○
 TUBE D40 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22150	1	○	○	○
 TUBE D40 RUBBER MT.3	Z7 24005	1	○	○	○
 TUBE D50 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22062	1	○	○	○
 TUBE D50 FLEX MT.3+SLEEVES	Z7 22151	1	○	○	○
 TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○	○	○
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○	○
 TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	○	○	○
 TUBE D70 RUBBER MT.3	Z7 24001	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки













Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40	Z7 24031	1	○	○	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	BENT CONNECTION D40 INOX	Z7 21033	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D40 INOX	Z7 22240	1	○	○	○
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	0	○	○	○
	REDUCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	REDUCER D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REG.REDUCER D70/50 INOX COMPLETE	Z7 22236	0	○	○	○
	TIE D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для сухой уборки</b>						
	AUTOBUS SUCKER D50 200 AL. COMPLETE	Z7 22170	1	○	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки












Accessories	Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
 BRUSH D40 MM220 30 COMPLETE	Z7 22193	1	○	○	○
 BRUSH D40 MM220 90 COMPLETE	Z7 22042	1	○	○	○
 BRUSH D40 MM300 30 COMPLETE	Z7 22194	1	○	○	○
 BRUSH D40 MM300 90 COMPLETE	Z7 22043	1	○	○	○
 BRUSH D40 MM400 30 COMPLETE	Z7 22195	1	○	○	○
 BRUSH D40 MM400 90 COMPLETE	Z7 22044	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM300 30 COMPLE	Z7 22197	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM300 90 COMPLETE	Z7 22039	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM400 30 COMPLETE	Z7 22198	1	○	○	○
 BRUSH D50 MM400 90 COMPLETE	Z7 22040	1	○	○	○















## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
 MOB.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22147	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22174	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22138	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22175	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22137	1	○	○	○
 MOB.SUCKER STRIP D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22148	1	○	○	○
 MOBILE SUCKER D40 MM300 FE COMPLETE	Z7 22171	1	○	○	○
 MOBILE SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22030	1	○	○	○
 MOBILE SUCKER D50 MM300 FE COMPLETE	Z7 22172	1	○	○	○
 MOBILE SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22029	1	○	○	○
 SUCKER D40 MM400 ALUMINIUM	Z7 22031	1	○	○	○
 SUCKER D50 MM400 ALUMINIUM	Z7 22032	1	○	○	○











## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	SUCKER X FURNACES D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22272	1	○	○	○
	SUCKER X FURNACES D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Шланги и соединения</b>						
	BENT CONNECTION D40 FE	Z7 21013	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D50/40 Z.PLT.	Z7 22015	1	○	○	○
	BENT CONNECTION D70 FE	Z7 21032	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D40 FE	Z7 21004	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 FE	Z7 21002	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D70 FE	Z7 21000	1	○	○	○
	CONNECTION JOINT D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○












## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	CONNECTION TUBE D70 INOX	Z7 22231	0	○	○	○
	CONNECTION TUBE D70 STEEL	Z7 21001	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REG. D70 INOX COMPLETE	Z7 22222	1	○	○	○
	CONNECTION TUBE REGULAT. D70 COMPLETE	Z7 22113	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D40 FE COMPLETE	Z7 22186	1	○	○	○
	QUICK COUPLING D50 FE COMPLETE	Z7 22187	1	○	○	○
	REDUCER D70/40 FE	Z7 22002	1	○	○	○
	REDUCER IRON D70/50	Z7 22001	1	○	○	○
	REDUCER REGULATION D70/50 COMPLETE	Z7 22162	1	○	○	○
	REDUCER REGULATION D.70/40 COMPLETE	Z7 22164	1	○	○	○
<b>Коническая насадка</b>						
	CONIC END D40/50/20 COMPLETE	Z7 22142	1	○	○	○
	CONIC END D50/20 COMPLETE	Z7 22141	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки









Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	CONIC TUBE D40 RUBBER	Z7 21011	1	○	○	○
	CONIC TUBE D40 SYLICONE	Z7 21086	1	○	○	○
	CONIC TUBE D50 RUBBER	Z7 21010	1	○	○	○
	CONIC TUBE D70 RUBBER	Z7 21009	1	○	○	○
<b>Другое</b>						
	BRACKET EMPTYING BELT D460 COMPLETE	Z5 36074	1	○	○	○
	EMPTYING BELT D460 COMPLETE	Z5 36073	1	○	○	○
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
	KIT MECANICAL FLOAT S3B SS	4056000519	1			
	TRIM BASKET KIT D460 L100	40000915	1	○	○	○
<b>Набор аксессуаров</b>						
	ANTIOIL KIT OF ACC D50 MACH+FLOOR	4072400195	1	○	○	○
	KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	Z7 24156	1	○	○	○
	KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	Z7 24146	1	○	○	○
<b>Насадка для пылесоса для влажной уборки</b>						
	LIQ.SUCKER D40 MM500 FE COMPLETE	Z7 22168	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки



Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	LIQ.SUCKER D50 MM500 FE COMPLETE	Z7 22167	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D50 MM400 FE COMPLETE	Z7 22027	1	○	○	○
<b>В сборе</b>						
	GRID AND VALVE D460 FE COMPLETE	Z5 60034	1	○	○	○
<b>Удлинительные трубки</b>						
	ALUMINIUM EXTENSION D50 MT1 INLET PIN	Z7 22385	1	○	○	○
	EXTENSION D40 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22008	1	○	○	○
	EXTENSION D40 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22007	1	○	○	○
	EXTENSION D40 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22006	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.1 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22005	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.2 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22004	1	○	○	○
	EXTENSION D50 MT.3 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22003	1	○	○	○
	HANDGRIP D40 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22026	1	○	○	○



## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	HANDGRIP D40 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22121	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 ALUMINIUM COMPLETE	Z7 22025	1	○	○	○
	HANDGRIP D50 CHROME PLT. COMPLETE	Z7 22122	1	○	○	○
<b>Насадка для чистки труб</b>						
	CURVED BRUSH FOR PIPES D40/100 FE COMPL	Z7 22132	1	○	○	○
	CURVED BRUSH FOR PIPES D50/100 FE COMPL	Z7 22131	1	○	○	○
<b>Насадка</b>						
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22294	1	○	○	○
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 INOX COMPLETE	Z7 22296	1	○	○	○
	PACK10 RUBBERS FIX.NOZZLE MM600-700	Z8 20297	1	○	○	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. MM.400	Z8 23040	1	○	○	○
	PACK 10 STRIP MOBILE S. MM.500	Z8 23041	1	○	○	○
	PACK OF 10 RUBBERS 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
<b>Фильтры</b>						
	ABSOLUTE FILTER KIT M.125/1216	Z5 60357	1	○	○	○
	KIT STAR FILTER D460 L CLASS	40000338	1	○	○	○
<b>Опция</b>						
	BRACKET FOR CONTAINER LIFT MODELS	4056000394	1	○	○	○
	REMOVABLE CYCLONE D460 FE COMPLETE BIG	Z5 60109	1	○	○	○
<b>Круглая щетка - насадка</b>						
	PAINTBRUSH D50/100 BRISTLES COMPLETE	Z7 22047	1	○	○	○

## 2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM	S3B LP FM AU
	PAINTBRUSH D50/100 STEEL COMPLETE	Z7 22048	1	○	○	○
<b>Фиксированная насадка для пылесоса</b>						
	KIT FIX NOZZLE MM600 M.S2-S3	4056000487	1	○	○	○